





Casamicciola: Frana in via Vecchia Cretajo

Rischio idrogeologico, ancora crolli.
Cede il terrapieno di casa Monica- Capezza. Nessuna conseguenza la via era chiusa per lavori alle condotte.

Ancora crolli sul territorio. Dopo le pesanti piogge di questi giorni si è registrato lo smottamento e la caduta di un muro di contenimento e relativo terrapieno in via Vecchia Cretajo. Qui nella notte tra lunedì e martedì è caduto il sostegno al terrapieno della proprietà Monica-Capezza.

Nessuna conseguenza, la strada era interdetta causa lavori ai sottoservizi. Evidenti le ripercussioni sul prosieguo dei lavori pubblici in esecuzione.